



尖端的真空设备 铂杉产品选型手册



电话: 185-6656-3069
 邮箱: xiamu@boshanvac.com
 网址: www.boshanvac.com
 地址: 东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
 微信: boshanxiamu

在线客服



P3 便携式测量仪



P3便携式真空计是一个完整的真空计显示器，使用其集成电池供电，使其成为服务人员检查系统中特定点的真空性能的完美解决方案，确保运行效率。

P3一体化测量系统独立于市电，因此对于现场服务呼叫和现场灵活检查至关重要。

这款方便的手持设备无需随身携带仪表/控制器设置和搜索电源，可轻松进行现场测量检查。


该仪表具有一个组合传感器，可提供从1200到 5×10^{-4} 的精确测量毫巴。它还包括用于数据记录的板载存储器，并使用标准9V电池供电，并提供可选的主电源。

此外，还提供附件包，箱内包含：VacuGraph™软件、备用电池、USB 连接线、电源适配器，且每样物品在箱内都有其各自专属的存放空间，避免在运输过程中损坏。以实现长期的测量跟踪和记录，而不是标准的板载数据记录。这可以在标准泄漏检查不可行的大型/地下系统上进行压力上升泄漏测试。



产品特点

- 直接显示测量值。
- 专为在严苛环境中使用而研发。
- 独立于市电的电源。
- 对常见气体类型进行高精度测量。
- 内部存储并显示多达 2000 个数据点。
- 通过USB接口导出和分析存储的测量值。
- 可通过USB接口对测量值进行可选的在线分析。
- 压力单位可选择：毫巴、托和帕斯卡。
- 采用无线供电方式，可使用标准9伏电池，或者附件包中的12伏交流适配器。
- 附件包中包含用于测量数据存储及电脑端分析的 Windows 软件。



除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brands and applications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!
 邮箱: xiamu@boshanvac.com
 夏目: 18566563069



在线客服



营业联系